


Übersicht

MOOG RKP-63RPV / 0 514 700 391, 0 514 700 125, 0 514 700 161, D954-2039 / 10007943

MOOG

Produktnummer: 139155



Preis

1.260,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Pumpen-Kontrollblatt

Hersteller	MOOG	Artikelnummer	10007943
Bestellnummer	139155	Materialnummer	0 514 700 161
Bestandteil	<input checked="" type="checkbox"/>	Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
Wartung	<input type="checkbox"/>	Reparatur	<input type="checkbox"/>
Überholung	<input type="checkbox"/>	Einbau	<input type="checkbox"/>
Abnahme	<input type="checkbox"/>	Abnahme	<input type="checkbox"/>

MOOG

Beschreibung

MOOG Radialkolbenpumpe RKP-63RPV

- entnommen aus einer Ferromatik
- für Maschinen-Typ: FX50-125, FM140/175, K140/200
- aus laufender Maschine entnommen
- voll funktionsfähig
- Hubringspiel: 0,4 mm

Hersteller: MOOG

Typ: RKP-63RPV

Ersatzteilnr.: 10007943 austauschbar mit 10007933, 10007869, 10275207

Herstellernr.: 0 514 700 391 austauschbar mit 0 514 700 125, 0 514 700 161, D954-2039

Produktinformationen

Zustand:

gebraucht