

Übersicht

BOSCH RKP-63RPV / 0 514 700 023, D954-2011 / 10007912, 10275205

BOSCH

Produktnummer: 129040



Preis

1.260,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Pumpen-Kontrollblatt

Bestandteil	01 02 023
Hersteller	Bosch
Produktionsjahr	2011
Produktionsort	D 514 701
Materialnummer	10007912
Bestandteil	10275205

Bestandteil	01 02 023	Bestandteil	10007912
Hersteller	Bosch	Hersteller	Bosch
Produktionsjahr	2011	Produktionsjahr	2011
Produktionsort	D 514 701	Produktionsort	D 514 701
Materialnummer	10007912	Materialnummer	10007912
Bestandteil	10275205	Bestandteil	10275205



* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

BOSCH Radialkolbenpumpe RKP-63RPV

- entnommen aus einer Ferromatik
- für Maschinen-Typ: FM85/110, FR85/110
- aus laufender Maschine entnommen
- voll funktionsfähig
- Hubringspiel: 0,25 mm

Hersteller: BOSCH

Typ: RKP-63RPV

Ersatzteilnr.: 10007912 austauschbar mit 10275205

Herstellernr.: 0 514 700 023 austauschbar mit D954-2011

Produktinformationen

Zustand:

gebraucht